


JXH-12B401型接线盒使用说明

请与我公司生产的XK3208-D5型仪表配套使用。

接线端子接线示意图：



注：

- 1、传感器线缆不应裁断；
- 2、多股导线应镀锡处理，镀锡长度10-15毫米；
- 3、传感器信号电缆各芯线的颜色可能与图中不同，请以传感器说明书为准；
- 4、导线压入接线端子时，禁止将导线头部折弯成钩状、眼状或环状，以防其在端子内卡死，无法取出；
- 5、各电缆护套应完全穿入穿线夹，并将穿线夹拧紧，防止水汽侵入；
- 6、未穿线的穿线夹用塞棒塞紧。

山西万立科技有限公司
厂址：太原高新区
电话：0351-703 5038